

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Естественные науки»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для иностранных слушателей дополнительных
общеобразовательных программ

«Черчение.

Элементы моделирования сборочных единиц»

Автор

Калашникова С.Б.

Ростов-на-Дону 2019

Аннотация

Учебно-методическое пособие содержит адаптированный материал, содержащий поэтапный алгоритм моделирования сборочных единиц, что предусмотрено рабочей программой по дисциплине "Черчение" для инженерно-технической и технологической направленности дополнительных общеобразовательных программ.

Предназначено для самостоятельной работы иностранных слушателей дополнительных общеобразовательных программ.

Автор



к.п.н., и.о. заведующего кафедрой
«Естественные науки»
Калашникова С.Б.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.СОЗДАНИЕ СБОРКИ МОДЕЛИ.....	4
1.1. Метод создания сборки.....	4
1.2. Вставка компонентов сборки с созданием сопряжений.....	5
1.2.1 Добавление деталей.....	6
1.2.2. Добавление деталей с созданием сопряжений.....	10
1.3. Команды перемещения и поворота компонентов.....	17
1.3.1. Перемещение и поворот компонента при наложенных сопряжениях.....	17
1.3.2. Перемещение и поворот компонента, если сопряжения не созданы.....	19
2.СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ	22
2.1. Настройки чертежей.....	22
2.2 Формирование и оформление чертежей деталей	24
3.СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	29
3.1. Создание видов.....	29
3.2. Обозначение позиций.....	32
3.3. Заполнение основной надписи.....	36
4. СОЗДАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	38
4.1. Создание спецификации по сборке.....	38
4.2. Доработка спецификации. Передача данных из модели.....	44
4.2.1. Подключение спецификации к сборочному чертежу.....	44
4.2.2. Проверка передачи данных из модели в спецификацию и чертеж.....	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	61

1. СОЗДАНИЕ СБОРКИ МОДЕЛИ

1.1 Метод создания сборки

Рассмотрим процесс создания сборки условной модели (рис.1) из заранее созданных элементов, которые представляют собой модели деталей и чертежи, выполненные по данным моделям.

Сборка строится методом *снизу вверх*, при котором размещение компонентов сборки (сборочной единицы) осуществляется в следующем порядке: сначала в сборку вставляются модели, которые являются её базой или основой, а затем последовательно другие элементы. Обычно в качестве первого выбирают тот компонент сборки, к которому удобнее добавлять все прочие компоненты. Часто процесс создания сборки повторяет реальные сборочные операции.

При создании сборки будем использовать готовые модели компонентов, которые разработаны отдельно друг от друга и сохранены в одной папке Сборка 01.




Рис.1. Сборка условной модели

Запомните!

При работе со сборкой удобно хранить файлы связанных между собой моделей - сборки и ее компонентов, в одной папке.

1.2. Вставка компонентов сборки с созданием сопряжений

Создадим документ - сборку. Нажмите кнопку Создать  на панели Системная. В диалоге Новый документ укажите тип создаваемого документа Сборка. На экране появится окно новой сборки. Задайте свойства сборки — обозначение Сборка 01 и на-

именование Сборка условной модели. Сохраните сборку  под именем Сборка 01 в папку Сборка 01, в которой уже сохранены модели с деталями, которые будут добавлены в сборку.

На Панели быстрого доступа нажмите кнопку меню справа от кнопки Ориентация  и укажите вариант Изометрия (рис.2).




Рис. 2 . Ориентация модели

Можно установить пользовательскую ориентацию (рис.3). Например, установим схему Y-аксонометрия, которая будет задаваться автоматически при выборе ориентации Изометрия. Нажмите кнопку Ориентация..  на Панели быстрого доступа. Выберите из списка вариант Настройка. В группе Схема на Панели параметров выберите из списка вариант Y-аксонометрия. Затем нажмите кнопку Изометрия.




Рис. 3. Пользовательская ориентация модели

После того как появится сообщение системы об изменении ориентации, завершите работу команды кнопкой **Завершить** .

Также можно сохранить ориентацию, которая заданна пользователем произвольно. Это будет показано в процессе создания детали.

1.2.1 Добавление деталей

Чтобы добавить в сборку компонент, уже имеющийся на диске в виде файла, нажмите кнопку **Добавить компонент из файла...**



на панели **Компоненты**. Если на вашем компьютере открыт какой-то другой документ - модель, то на экране появится диалог **Открытые документы**. Нажмите в нем кнопку **Выбрать с диска...**. Если открытых документов нет, то появится диалог **открытия файлов**. В диалог открытия файлов, в папке **Сборка 01**, укажите файл **СБ-01-Д01-01.m3d** и нажмите кнопку **Открыть** (рис.4).




Рис. 4. Выбор компонента для добавления из файла

В графической области появится фантом выбранного компонента. Изменение положения компонента в модели производится путем перемещения Элемента базирования. Для удобства вставки элементов в сборку, ознакомимся с работой Элемента базирования. Если подвести курсор, например, к оси Z элемента базирования, нажать левую кнопку мыши и не отпускать ее, то можно «перетаскивать» деталь в направлении оси Z. Для свободного перемещения «перетаскивать» модель нужно за сферу в центре Элемента базирования. Для поворота вокруг оси поворачивайте модель за дугу Элемента базирования. Чтобы точно задать угол поворота, щелкните мышью по дуге и введите значение угла.

Перемещая фантом компонента, укажите точку начала координат сборки. Для этого подведите курсор к этой точке - он будет

находиться в режиме указания начала координат (рис.5).

Нажмите кнопку Создать объект

После вставки компонента в сборку его начало координат, направление осей координат и системные плоскости совмещаются с аналогичными элементами сборки.

Совмещение точек начала координат сборки и вставляемого компонента необязательно. Это нужно в тех случаях, когда требуется совпадение систем отсчета координат. Также иногда важно, чтобы построения, выполненные для компонента, в сборке имели такую же особенность - например, вставляется симметрич-

ная деталь, для которой плоскостью симметрии должна служить системная плоскость.

Запомните! Для того чтобы совместить вставляемый элемент с началом координат, достаточно нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<0> на дополнительной цифровой клавиатуре, а затем клавишу <Enter>.




Рис. 5. Добавление компонента из файла

Компоненты сборки следует фиксировать. Первый компонент автоматически фиксируется в сборке в том положении, в котором он был вставлен (рис.6). Признаком фиксации элемента служит значок  слева от имени компонента в Дереве построения. Зафиксированный компонент не может быть перемещен или повернут в системе координат сборки. Фиксацию компонентов можно выключать и включать с помощью команд контекстного меню (рис.7).




Рис.6. Фиксация первого компонента сборки




Рис.7. Отключение фиксации элементов

Если отключить фиксацию, то значки в Дереве построения изменятся (рис.8). Включим фиксацию первого компонента с помощью команд контекстного меню.




Рис. 8. Изменение значков в Дереве построения при отключении фиксации

1.2.2. Добавление деталей с созданием сопряжений

Сопряжение – это параметрическая связь между гранями, ребрами, вершинами, плоскостями или осями разных компонентов сборки.

Процесс наложения сопряжений можно запустить непосредственно в процессе вставки. Тогда все необходимые сопряжения можно наложить на компонент еще до завершения вставки. Объекты компонента, участвующие в сопряжениях, можно указывать как в графической области, так и в дополнительном окне, содержащем только вставляемый компонент и Дерево его построения.

Для того чтобы определить положение детали СБ01-Д01-02, достаточно создать два сопряжения — разместить деталь так, чтобы совпадали оси отверстий и определенные ребра деталей СБ01-Д01-01 и СБ01-Д01-02.

Добавьте в сборку деталь СБ01-Д01-02.m3d. Для этого вновь вызовите команду **Добавить компонент из файла** . После того как вы выбрали деталь в диалоге открытия файлов, укажите положение вставляемой детали, щелкнув мышью в любом месте графической области.

Для задания сопряжения в группе **Способ размещения на Панели параметров** нажмите кнопку **По сопряжениям** . Чтобы

задать сопряжение соосности, в группе Выбор сопряжения нажмите кнопку Соосность .




Рис. 9. Сопряжение Соосность

В Дополнительном окне укажите цилиндрическую грань отверстия детали СБ01-Д01-02. Нажмите кнопку Показать дерево . Вы можете указывать объекты также в дереве Дополнительного окна. В графической области укажите цилиндрическую грань отверстия детали СБ01-Д01-01. Нажмите кнопку Создать объект .




Рис.10. Задание сопряжения Соосность

Внимание! Если Дополнительное окно закрывает изображение, «перетащите» модель мышью в нужном направлении, нажимая при этом комбинацию клавиш <Ctrl>+<Shift>.

Деталь СБ01-Д01-02 займет положение, при котором её отверстия будут находиться на одних осях с отверстиями детали СБ01-Д01-01 (рис.11).




Рис.11. Расположение деталей СБ01-Д01-01 и СБ01-Д01-02 в результате наложения сопряжения Соосность

Для установления совпадения рёбер деталей СБ01-Д01-01 и СБ01-Д01-02 используем сопряжение Совпадение объектов (рис. 12). В Дополнительном окне укажите ребро детали СБ01-Д01-02, а в графической области – соответствующее ребро детали СБ01-Д01-01. Нажмите кнопку Создать объект . Детали СБ01-Д01-01 и СБ01-Д01-02 заняли необходимое положение (рис.13).




Рис. 12. Задание сопряжения Совпадение объектов




Рис. 13. Расположение деталей СБ01-Д01-01 и СБ01-Д01-02 в результате наложения сопряжений
Соосность и Совпадение объектов

Добавляем в сборку деталь СБ01-Д01-03.m3d. Для этого вы-

зываем команду **Добавить компонент из файла** . После того как вы выбрали деталь в диалоге открытия файлов, укажите положение вставляемой детали, щелкнув мышью в любом месте графической области.

Для того чтобы определить положение детали СБ01-Д01-03, нужно создать три сопряжения — разместить деталь так, чтобы она находилась на верхней грани детали СБ01-Д01-02 и на определенных расстояниях от боковых граней этой детали.

Для задания первого сопряжения в группе **Способ размещения** на **Панели параметров** нажмите кнопку **По сопряжениям** .

, а затем нажмите кнопку **Совпадение объектов**  и укажите, какие грани деталей должны совпадать. При этом можно использо-

вать команду **Повернуть**  (рис.14). Нажмите кнопку **Создать объект** . После отключения команды **Повернуть**, возвращаемся в прежнюю ориентацию.

Для задания двух других сопряжений в группе **Способ размещения** на **Панели параметров** нажмите кнопку **На расстоянии** .

Устанавливаем первое сопряжение На расстоянии, указав Объекты и расстояние между ними - 50 в поле Расстояние на Панели параметров (рис.15). Завершаем задание сопряжения нажатием кнопки Создать объект




Рис. 14. Задание сопряжения Совпадение объектов для деталей СБ01-Д01-02 и СБ01-Д01-03




Рис. 15. Задание первого сопряжения На расстоянии для деталей СБ01-Д01-02 и СБ01-Д01-03

Устанавливаем второе сопряжение На расстоянии, указав Объекты и расстояние между ними - 15 в поле Расстояние на Па-

нели параметров (рис.16). Завершаем задание второго сопряжения нажатием кнопки **Создать объект** .




Рис. 16. Задание второго сопряжения На расстоянии для деталей СБ01-Д01-02 и СБ01-Д01-03

Добавляем в сборку деталь СБ01-Д01-04.m3d. Для этого вызываем команду **Добавить компонент из файла** . После того как вы выбрали деталь в диалоге открытия файлов, укажите положение вставляемой детали, щелкнув мышью в любом месте графической области (рис.17).




Рис.17. Добавление в сборку детали Д1-4.m3d

Для того чтобы определить положение детали Д 1-4, нужно создать два сопряжения - разместить деталь так, чтобы она находилась на одной оси с отверстием детали СБ01-Д01-03 и чтобы совпадали определенные плоскости деталей СБ01-Д01-03 и СБ01-Д01-04. Чтобы задать сопряжение соосности, в группе Выбор сопряжения нажмите кнопку Соосность . В Дополнительном окне укажите цилиндрическую поверхность детали СБ01-Д01-04. В графической области укажите цилиндрическую грань отверстия детали СБ01-Д01-03 (рис.18). Нажмите кнопку Создать объект .




Рис. 18. Задание сопряжения Соосности для деталей СБ01-Д01-03 и СБ01-Д01-04




Рис.19. Задание сопряжения Совпадение объектов для деталей СБ01-Д01-03 и СБ01-Д01-04

Для задания сопряжения Совпадение объектов нажимаем на кнопку  и указываем, какие грани деталей должны совпадать. (рис.19). Нажмите кнопку Создать объект . Все детали добавлены в сборку (рис. 20). Перестройте модель , если требуется, и сопряжения появятся в Дереве построения.




Рис. 20. Добавление всех деталей в сборку

1.3. Команды перемещения и поворота компонентов

1.3.1. Перемещение и поворот компонента при наложенных сопряжениях

Перемещения компонентов возможны только в тех направлениях, которым не препятствуют заданные ограничения. Чтобы переместить компонент с одного места на другое, необходимо удалить или исключить из расчета соответствующее сопряжение. Например, исключим из расчета сопряжения Соосность и Совпадение объектов для деталей СБ01-Д01-03 и СБ01-Д01-04. Для этого:

- при помощи команды контекстного меню Исключить из расчета,

- щелчком мыши по значку Включен в расчет , тем самым преобразовав его в значок Исключен из расчета  в Дереве построения (рис. 21).

Нажмите кнопку Переместить компонент  на панели Размещение компонентов. Установите курсор на компонент СБ01-Д01-04, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите деталь. При этом курсор меняет свой вид . Затем отпустите кнопку мыши (рис.22). Кроме того, компонент СБ01-Д01-04 может свободно поворачиваться (рис.23). Нажмите кнопку Завершить .




Рис. 21. Включение в расчет и исключение из расчета сопряжений




Рис. 22. Свободное перемещение компонента СБ01-Д01-04 после исключения сопряжений




Рис. 23. Свободное вращение компонента СБ01-Д01-04 после исключения сопряжений

Если включить в расчет сопряжения, нажать кнопку Завершить , а затем нажать кнопку Переместить компонент  и попробовать передвинуть деталь СБ01-Д01-04, то ничего не получится.

1.3.2. Перемещение и поворот компонента, если сопряжения не созданы

Рассмотрим другой вариант добавления в сборку детали СБ01-Д01-04. Нажмите Добавить компонент из файла  и выберите эту деталь в диалоге открытия файлов, укажите ее положение щелчком мыши в любом месте графической области. Нажмите кнопку Создать объект  (рис.24). Переместите деталь СБ01-Д01-04 в графической области . Так как на эту деталь не наложены сопряжения, она свободно перемещается в пространстве (рис.24).




Рис. 24. Добавление детали СБО1-Д01-04 без наложения сопряжений




Рис.25. Произвольное перемещение детали СБО1-Д01-04 без наложения сопряжений

Нажмите кнопку Повернуть компонент  на панели Размещение компонентов (группа Переместить компонент). Вы можете вращать курсором Гайку в произвольном направлении. Курсор при этом изменит свой вид  (рис. 26).




Рис.26. Произвольное вращение детали СБ01-Д01-04 без наложения сопряжений

Если на Панели параметров активизировать поле Центр/ось вращения и указать ось, вокруг которой нужно повернуть деталь Д1-4, — например, ось X начала координат (см. стрелку), то деталь будет вращаться вокруг именно этой оси (рис. 27).




Рис.26. Вращение детали СБ01-Д01-04 вокруг указанной оси

2. Создание чертежей деталей

2.1. Настройки чертежей

Перед тем как создавать чертежи, выполним следующие настройки.

В диалоге Настройка — Параметры...— Новые документы — Графический документ — Параметры документа — Вид включите опцию Создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи или убедитесь, что она включена (рис.27).




Рис. 27. Настройка масштаба

В разделе Основная надпись в группе элементов Единицы измерения массы включите опцию Килограммы (рис. 28).




Рис. 28. Настройка единицы измерения массы

Отключите назначения допусков и предельных отклонений в размерах. Сделайте настройку в разделе Графический документ — Размеры — Допуски и предельные значения — Допуски по умолчанию (рис. 29). Нажмите ОК.




Рис. 29. Настройка отключения назначения допусков и предельных отклонений в размерах

2.2. Формирование и оформление чертежей деталей

Чертежи, создаваемые по модели, будут иметь с ними ассоциативную связь. Для простоты построим чертежи всех деталей в той же папке, где хранятся все модели. Последовательность действий при создании чертежей такая. Откройте файл СБ01-Д01-01.m3d (рис. 30) из папки Сборка 01. Нажмите кнопку Создать

чертеж по модели  на панели Чертеж, спецификация.




Рис.30. Модель детали СБ01-Д01-01

В графической области появится первый лист оформления чертежа формата А4, настроенного по умолчанию. На Панели параметров раскройте список Ориентация модели и укажите в нем ориентацию вида — Спереди. Укажите курсором положения вида на чертеже (рис. 31).




Рис. 31. Создание чертежа детали СБ01-Д01-01

Обратите внимание на то, что основная надпись заполнилась автоматически. Значения в ячейках **Материал** и **Масса** получены из свойств, заданных в документе СБ01-Д01-01.m3d.

В ячейку **Масштаб** была вставлена ссылка на масштаб первого созданного пользователем вида. Ссылка формируется, только если на момент создания вида в чертеже нет других видов, кроме системного (рис. 32).

Построим проекционный вид снизу от построенного вида спереди. Для этого необходимо нажать на кнопку **Проекционный вид**



и указать курсором базовый ассоциативный вид и точку привязки вида (рис. 33). Курсором покажите местоположение созданного проекционного вида. Созданный вид становится текущим.

Чтобы отредактировать запись в основной надписи, щелкните дважды мышью по любой графе. Нажмите кнопку **Создать объект**



. Оформите чертеж, как показано на рисунке (рис. 34). Проставьте размеры, используя инструменты панели **Размеры**.




Рис. 32. Главный вид детали СБ01-Д01-01




Рис. 33. Создание проекционного вида детали СБ01-Д01-01




Рис. 34. Чертеж детали СБ01-Д01-01

При оформлении чертежей по моделям используются те же приемы, что и при создании обычных чертежей. Сохраните чер-

теж  в папку Сборка 01.

Для выполнения чертежа детали Основание (СБ01-Д01-02) откройте модель СБ01-Д01-02.m3d из папки Сборка 01. Нажмите

кнопку Создать чертeж по модели  на панели Чертеж, спецификация. Выберите вид спереди, выполнив такие же действия, как для детали Плита (СБ01-Д01-01). После создания главного вида детали СБ01-Д01-02, проверьте значения масштаба и массы в основной надписи. Постройте проекционный вид, указав его положение на чертеже. Завершите оформление: проставьте размеры, отредактируйте основную надпись (рис. 35). Сохраните чер-

теж  в папку Сборка 01.




Рис. 35. Чертеж детали СБ01-Д01-02

Аналогично выполним чертежи других деталей сборки (рис. 36).




Рис. 36. Чертежи деталей Стойка (SB01-D01-03) и Ось (SB01-D01-04)

3. Сборочный чертёж

3.1. Создание видов

Создадим чертёж по сборке Сборка 01.а3d, вставляя виды в заранее созданный чертёж. Для этого нажмите кнопку Создать



на панели Системная, укажите тип создаваемого документа - Чертеж. Нажмите кнопку Стандартные виды с модели...



на панели Виды. Если файл модели Сборка 01.а3d открыт, выделите модель в диалоге Открытые документы и нажмите ОК, если закрыт, нажмите кнопку Выбрать с диска... и укажите положение файла на диске (рис. 37).




Рис. 37. Открытие файла сборки 01.a3d для создания чертежа

На Панели параметров выберите ориентацию главного вида – Спереди и кликом мыши по схеме укажите создание изометрии. Укажите обозначение невидимых линий стилем Штриховая, курсором укажите местоположение видов на чертеже (рис. 38).




Рис. 38. Работа на Панели параметров при создании стандартных видов

После клика в графической области чертежа, появятся изображения, указанных на схеме видов (рис. 39). При этом видно, что необходимо изменить формат чертежа (А4), установленный по умолчанию, на формат, который необходим для чертежа (рис. 40).




Рис. 39. Изображения видов модели сборки




Рис. 40. Изменение формата листа чертежа

Перетаскивая изображения видов по свободному полю чертежа (формат А2), расположите их на расстоянии достаточном для

нанесения размеров (рис. 41). Сохраните чертеж



в папку Сборка 01.




Рис. 41. Положение видов на листе формата А2

3.2. Обозначение позиций

Проставим позиционные линии-выноски и номера позиций к деталям сборки. Для этого активизируйте окно модели Сборка



01.a3d. Вызовите команду Обозначение позиции на панели Обозначения. Укажите объект, на который указывает линия-выноска — точку, ребро или грань на детали (точку 1), стараясь не указывать линии раздела деталей и укажите положение обозначения (точку 2). После ее указания автоматически определяется положение плоскости обозначения - по умолчанию одна из координатных плоскостей. Для изменения плоскости обозначения, если это необходимо, нажмите кнопку Базовая плоскость на Панели параметров и укажите плоскость XY - плоскость, совпадающую с плоскостью вида в чертеже (рис. 42). Нажмите кнопку Создать объект .




Рис. 42. Простановка позиционной линии-выноски и номера позиций к детали СБ01-Д01-01

Проставьте позиционные линии-выноски и номера позиций в следующем порядке: от базовой детали СБ01-Д01-01 к детали СБ01-Д01-04, расположив их также в плоскости XY (рис. 43). Сохраните модель.

Следует помнить, что очередность простановки линий-выносок не имеет значения. Позициям в модели автоматически присваиваются произвольные номера, если модель не подключена к спецификации.




Рис. 43. Результат обозначения позиций на модели сборки

Активизируйте окно сборочного чертежа. Чтобы позиционные линии-выноски модели появились в чертеже, выделите вид и вызовите команду из контекстного меню Параметры вида... (рис. 44).




Рис. 44. Активация команды Параметры вида

Включите опцию Позиции в группе Элементы оформления секции Объекты (рис. 45). Нажмите кнопку Создать объект . Нажмите кнопку Перестроить  на Панели быстрого доступа или клавишу <F5>. Позиции появятся в сборочном чертеже (рис. 46). Если позиции находятся в скрытом состоянии, то они не будут показаны в чертеже. В этом случае вызовите команду Вид - Отображать скрытые обозначения. Затем щелкните по всем позиционным линиям-выноскам, отображаемым серым цветом, и завершите команду.




Рис. 45. Включение опции Позиции в группе Элементы оформления секции Объекты




Рис. 46. Позиции в сборочном чертеже

• Далее необходимо выровнять полки обозначений позиций по вертикали, если требуется, при помощи команды Выровнять полки выносок

на панели Обозначения (рис. 47). Для выравнивания позиций нужно выделить линии выноски и задать точку, по координате которой (X или Y) требуется выровнять начало полки. Точку можно указать мышью или ввести её координаты.




Рис. 47. Выравнивание позиций

3.3. Заполнение основной надписи

Для заполнения основной надписи войдите в режим заполнения основной надписи чертежа двойным щелчком мыши по любой ее графе. Вызовите из контекстного меню команду Код документа (рис. 48).




Рис. 48 .Команда Код документа




Рис. 49. Диалог Коды и наименования

В диалоге Коды и наименования укажите Сборочный чертеж (рис. 49) и нажмите ОК. В основную надпись чертежа будут добавлены наименование и код документа (рис. 50).

				СБ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка 01 Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						2,53	1:1
Проб.					Лист	Листов	
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							
				Копировал	Формат А2		

Рис. 50. Добавление наименования и кода документа в основную надпись

Отредактируйте остальные ячейки основной надписи, если требуется. Проставьте на чертеже размеры (рис. 51). Сохраните

чертеж  под именем Сборка 01.cdw в папку Сборка 01.




Рис. 51. Сборочный чертеж

4. Создание спецификации

4.1. Создание спецификации по сборке

При создании спецификации будут использованы модели и чертежи из папки Сборка 01, в которой сохранены все файлы, связанные с построением сборки. Работу по созданию спецификации рекомендуется продолжать в папке, где размещена сборка – Сборка 01. Во время работы с комплектом связанных друг с другом документов (спецификацией, чертежами и моделями) вы будете получать сообщения об изменении документов. Это результат автоматической передачи данных между документами комплекта.

Рассмотрим создание спецификации по сборке. Для этого откройте сборку Сборка 01.а3d, если она не открыта. По умолчанию все добавленные в сборку компоненты попадут в спецификацию. Однако это необходимо проверить. Включите отображение Дополнительного дерева. Выделите в Дереве компонент СБ01-Д01-01, а затем поочередно компоненты СБ01-Д01-02, СБ01-Д01-03 и СБ01-Д01-04. В поле Включить в спецификацию секции Свойства на Панели параметров отображается признак Да (рис. 52).




Рис. 52. Включение компонентов сборки в спецификацию

Создадим спецификацию, связанную с чертежами. В спецификации сборки могут быть отражены форматы чертежей деталей.

Для этого в деталях Плиты, Основания, Стойки и Оси нужно создать внешние объекты спецификации и подключить к ним чертежи.

В файле СБ01-Д01-01.m3d активизируйте набор инструментальных панелей Управление. Нажмите кнопку Внешний объект



спецификации на панели Спецификация. Вы также можете вызвать команду из главного меню Управление — Спецификация — Внешний объект спецификации. В диалоге выбора раздела и типа объекта укажите раздел — Детали, тип объекта — Базовый объект спецификации. Нажмите кнопку Создать (рис. 53).




Рис. 53. Выбор раздела и типа объекта спецификации

На экране появится диалог Объект спецификации (рис. 54). Он заполнен сведениями из свойств детали - обозначения и наименования. Оставьте диалог открытым.




Рис. 54. Объект спецификации для детали

Вызовите команду **Добавить документ**  в секции **Документы** на Панели параметров. Выберите чертёж детали СБ01-Д01-01 (рис. 55).




Рис. 55. Добавление документа чертежа СБ01-Д01-01 и заполнение поля формат в спецификации

В результате этого действия заполнилось поле в графе **Формат**. Подтвердите создание кнопкой **ОК**.

Необходимо выполнить такие же действия для детали в файлах СБ01-Д01-02.m3d, СБ01-Д01-03.m3d, СБ01-Д01-04.m3d.

После этого создадим спецификацию по сборке. Перестройте сборку Сборка 01.a3d любым способом: нажмите кнопку Пере-

строить  на Панели быстрого доступа или подтвердите запрос на перестроение, если он появится при переходе в документ (рис. 56).




Рис. 56. Перестройка сборки перед созданием спецификации по сборке



Нажмите кнопку Создать спецификацию по сборке на панели Чертеж, спецификация или вызовите команду Управление – Спецификация - Создать спецификацию по сборке (рис. 57). Если не требуется связывать спецификацию с чертежами деталей, достаточно вызвать в сборке команду Создать спецификацию по сборке.

Создается спецификация, к которой автоматически подключена текущая сборка. Она содержит данные обо всех компонентах сборки, находящихся на первом уровне. По умолчанию спецификация создается со стилем Простая спецификация ГОСТ 2.106-96 (рис. 58).




Рис. 57. Создание спецификации по сборке

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<i>Детали</i>		
1 СБ01-Д01-01	Плита	1	
2 СБ01-Д01-02	Основание	1	
3 СБ01-Д01-03	Стойка	1	
4 СБ01-Д01-04	Ось	1	

Рис. 58. Спецификация по сборке

Задайте нумерацию позиций при помощи команды **Расставить** позиции  на панели **Управление**. Спецификации открываются в режиме без разметки страниц. Об этом свидетельствует

вид документа и выключенная кнопка Отображать оформление



на панели Вид. Для просмотра следует использовать более наглядный режим оформления. Нажмите кнопку Отображать

оформление



на панели Вид, а затем кнопку Масштаб по

высоте листа



на панели Масштаб (рис. 59).




Рис. 59. Изменение вида и масштаба спецификации по сборке

Графы Обозначение и Наименование основной надписи спецификации заполнены данными из свойств сборки. Если в сборке есть детали, которые добавлены в сборку из Библиотеки Стандартные Изделия, они автоматически попадают в раздел Стандартные изделия. В случае добавления стандартного компонента из файла детали вам необходимо выполнить действия, описанные для деталей ранее, но при этом следует указать раздел спецификации - Стандартные изделия.

Сохраните спецификацию  под именем Сборка 1.srw в папку Сборка 01. При этом соответствующий тип файла будет выбран автоматически (рис. 60).




Рис. 60. Сохранение файла спецификации сборки

4.2. Доработка спецификации. Передача данных из модели

4.2.1. Подключение спецификации к сборочному чертежу

Созданная спецификация нуждается в доработке, так как необходимо в ней создать раздел Документация и подключить к его объекту сборочный чертеж. Также объекты спецификации нужно связать с позиционными линиями-выносками чертежа.

Сначала добавим раздел Документация. Для этого выключите

кнопку Отображать оформление  на панели Вид. Вызови-

те команду Добавить раздел  на панели Объекты и выберите наименование раздела Документация в диалоге. Опция Базовый объект спецификации должна быть включена (рис. 61).




Рис. .61. Добавление раздела Документация в спецификацию

Вставим данные из основной надписи сборочного чертежа. Для этого подключим сборочный чертеж. Оставаясь на текущей строке в режиме редактирования объекта спецификации, нажмите кнопку **Добавить документ** в секции **Документы** Панели параметров. В диалоге открытия файлов укажите сборочный чертеж Сборка 01.cdw. В появившемся сообщении системы подтвердите передачу данных из основной надписи чертежа. В списке подключенных документов появится чертеж. Кнопка **Получать свойства** из документа должна быть нажата (рис. 62).




Рис. 62. Подключение сборочного чертежа к спецификации

После подключения строка нового объекта будет заполнена данными из основной надписи сборочного чертежа. К спецификации можно подключить несколько документов. Строка спецификации будет заполнена данными из документа, который находится в списке первым. Графы автоматически будут заполняться данными их обозначений и наименований из свойств сборки (рис. 63).

Удалим «лишние» резервные строки (рис. 64), чтобы скорректировать номера позиций. Активизируйте окно спецификации. Выделите заголовок раздела Документация или Детали. Выберите в списке Резервные строки Панели параметров вариант 0. Обновите нумерацию позиций при помощи команды Расставить позиции



на панели Управление. Сохраните спецификацию.




Рис. 63. Результат добавления раздела Документация и сборочного чертежа в спецификацию

Автоматическая передача данных из спецификации в другие связанные документы возможна только после ее сохранения.




Рис. 64. Удаление резервных строк в спецификации

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Приме-чание																																
<i>Документация</i>																																						
A2			ДГТУ МФ 2019-02 СБ	Сборка 01. Сборочный чертеж																																		
<i>Детали</i>																																						
A4	1		СБ01-Д01-01	Плита	1																																	
A4	2		СБ01-Д01-02	Основание	1																																	
A4	3		СБ01-Д01-03	Стойка	1																																	
A4	4		СБ01-Д01-04	Ось	1																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Изм. Лист</td> <td style="width: 15%;">№ док-м.</td> <td style="width: 15%;">Подп.</td> <td style="width: 15%;">Дата</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Сборка 01</td> </tr> <tr> <td>Проб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Исполн.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Лист</td> <td style="width: 15%;">Листов</td> </tr> <tr> <td>Учтб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>							Изм. Лист	№ док-м.	Подп.	Дата				Разраб.				Сборка 01			Проб.				Исполн.					Лист	Листов	Учтб.						1
Изм. Лист	№ док-м.	Подп.	Дата																																			
Разраб.				Сборка 01																																		
Проб.																																						
Исполн.					Лист	Листов																																
Учтб.						1																																

Рис. 65. Файл спецификации

4.2.2. Проверка передачи данных из модели в спецификацию и чертеж

Между сборкой и спецификацией мы установили связь, которая проявляется в передаче данных из одного документа в дру-

гой. Проверим наличие связи. Для этого изменим обозначение в свойствах одной из деталей сборки.

Откройте модель детали Ось (СБ01-Д01-04.m3d) следующим способом. В спецификации щелкните по строке Оси. Затем выберите подключенный документ-модель и нажмите кнопку Редактировать в окне на Панели параметров (рис. 66).




Рис. 66. Редактирование в окне модели Ось

В модели СБ01-Д01-04.m3d вызовите из контекстного меню команду Свойства модели и отредактируйте обозначение и наименование, задав значения СБ01-Д01-04 и Ось поворотная (рис. 67). Сохраните модель.




Рис. 67. Изменение параметров модели Ось

Откройте новое окно КОМПАС-3D. Для этого «сташтите» в сторону вкладку Сборка 01.а3d. Перестройте сборку и сохраните ее. Убедитесь, что обозначение и наименование Оси в Дереве изменились (рис. 68).




Рис. 68. Изменение наименования компонента Ось в Дереве сборки

Спецификация становится перечеркнутой, вид которой означает, что требуется перестроение (рис. 69). Нажмите кнопку Перестроить  на панели Управление или клавишу <F5>. В спецификации изменятся данные для Оси (рис 70).




Рис. 69. Требование перестройки спецификации




Рис. 70. Вид спецификации после перестройки

Проверим состав объектов спецификации. В окне спецификации выделите строку Стойки и нажмите кнопку Показать состав объекта на панели Управление (рис. 71).




Рис. 71. Показ состава объекта Стойка

В сборке будет подсвечена Стойка и линия-выноска к ней.




Рис. 72. Проверка связи объекта спецификации Стойка с 3D-сборкой

Если выделить поочередно строки других деталей в спецификации, то они также будут подсвечиваться в модели. Следовательно, в системе автоматически сформировались связи между 3D-сборкой и спецификацией, между сборкой и сборочным чертежом.

Чтобы просматривать объекты спецификации в чертеже, необходимо добавить позиционные линии-выноски сборочного чертежа в состав геометрии объектов спецификации Плиты, Основания, Стойки и Оси.

Для этого в сборочном чертеже должен быть включен подчиненный режим.

Подчиненный режим — специальный вид режима для работы с имеющимися в чертеже или сборке данными для спецификации. Этими данными являются свойства составных частей изделия. Свойства каждой составной части представлены в виде одного объекта спецификации. Объекты отображаются в таблице спецификации, стиль которой входит в текущее описание спецификации.

Для перехода в подчиненный режим используется команда Управление — Спецификация — Редактировать объекты спецификации (рис. 73).




Рис. 73. Переход в подчиненный режим

После перехода в подчиненный режим для работы с объектами спецификации в окне КОМПАС-3D создается новая вкладка с колонками и разделами, идентичными колонкам и разделам спецификации. Эта вкладка практически не отличается от вкладки для редактирования документа-спецификации. Только на ее заголовке показывается не имя документа-спецификации, а имя документа, в котором находятся данные для спецификации, и ремарка «*Объекты спецификации*». Кроме того, признаком подчиненного режима работы с объектами спецификации являются оранжевый цвет заголовков вкладки и Панели параметров, а также наличие в правом верхнем углу вкладки значка режима  (рис. 74).




Рис. 74. Подчиненный режим

Назначение подчиненного режима:

- просмотр и редактирование имеющихся объектов спецификации,
- создание новых базовых объектов спецификации (в результате в документе создается новая составная часть, а введенные при создании объекта спецификации сведения становятся значениями свойств этой составной части),
- настройка отображения объектов в спецификациях разных стилей.

Чтобы выйти из подчиненного режима работы с объектами спецификации, можно выполнить любое из следующих действий:

- вызвать команду Файл — Завершить редактирование объектов спецификации;
- щелкнуть мышью по «крестику» в заголовке вкладки;
- щелкнуть мышью по значку режима.

Так как объекты спецификации сохраняются в документе сразу после их создания/редактирования, запрос на сохранение произведенных в подчиненном режиме изменений не выдается.

нели Управление или вызовите команду из контекстного меню (рис. 76).




Рис. 76. Редактирование состава объекта

Выделите линии изображения этой детали на всех видах чертежа и позиционную линию-выноску (рис.77).




Рис. 77. Выделение линий изображения и позиционной линии-выноски детали Плита на сборочном чертеже

В появившемся на экране сообщении системы нажмите кнопку **Добавить**, тем самым подтверждая добавление выделенной геометрии в объект спецификации (рис.78).




Рис. 78. Добавление выделенной геометрии детали Плита в спецификацию

Выполните такие же действия для всех остальных объектов – Основание, Стойка и Ось (рис. 79).




Рис. 79. Добавление выделенной геометрии детали Ось поворотная в спецификацию

Сохраните документ кнопкой Сохранить . Выйдите из подчиненного режима, выключив кнопку Редактирование объектов спецификации  в графической области или нажмите кнопку Завершить редактирование  на панели Выход.

Просмотрим объекты спецификации на сборочном чертеже. Для этого в чертеже сделайте вид спереди текущим. Обратите внимание на то, что обозначения позиций на чертеже имеют цвет согласно настройке системы для ссылок. Это говорит о том, что они включены в объекты спецификации. Номера позиций автоматически сменились согласно нумерации в спецификации.

Проверим, каким объектам документа-спецификации соответствуют позиции в чертеже. Щелкните мышью по строке спецификации

Плиты. Нажмите кнопку Показать состав объекта  на панели Управление. В окне чертежа будет подсвечена деталь Плита (рис. 80). Укажите в спецификации другие детали сборки и посмотрите, будут ли они выделены в окне сборочного чертежа (рис.81).

Для завершения работы выключите кнопку Показать состав объекта  и нажмите кнопку Отображать оформление , заполните основную надпись, сохраните спецификацию  (рис. 82).




Рис. 80. Отображение объекта спецификации Плита в сборочном чертеже




Рис. 81. Отображение других объектов спецификации в сборочном чертеже

Формат	Знак	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>						
A2			ДГТУ МФ 2019-02 СБ	Сборка 01. Сборочный чертеж		
<i>Детали</i>						
A4	1		СБ01-Д01-01	Плита	1	
A4	2		СБ01-Д01-02	Основание	1	
A4	3		СБ01-Д01-03	Стойка	1	
A4	4		СБ01-Д01-04	Ось поворотная	1	
ДГТУ МФ 2019 -02						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разработ.		Юань			Лит.	Лист
Пров.						Листов
Н.контр.					1	
Утв.					Кафедра ЕН	
Копировал				Формат А4		

Рис. 82. Спецификация Сборки 01

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефремов, Г. В. Инженерная и компьютерная графика на базе графических систем: учебное пособие для вузов /Г. В. Ефремов, С. И. Ньюкалова. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 256 с.
2. Большаков, В. П. Твёрдотельное моделирование деталей в САД-системах: AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, Creo: учебный курс (рекомендовано УМО)/ В. П.Большаков, А. Л. Бочков, Ю. Т.Лячек .- СПб: Питер, 2014.- 304 с.
3. Азбука КОМПАС -3D. [Электронный ресурс].- 2018.- 487 с. Режим доступа: https://kompas.ru/source/info/materials/2018/Azbuka_KOMPAS-3D.pdf (дата обращения 03.02.2019).
4. КОМПАС -3D v18. Спецификация, связанная с чертежом. [Электронный ресурс].- 2018. Режим доступа: <https://kompas.ru/publications/video/news/2018-7-kompas-3d-v18-specifikaciya-svyazannaya-s-chertezhom/> (дата обращения 03.02.2019).
5. КОМПАС -3D v18. Спецификация, связанная со сборкой. [Электронный ресурс].- 2018. Режим доступа: <https://kompas.ru/publications/video/news/2018-8-kompas-3d-v18-specifikaciya-svyazannaya-so-sborkoj/>(дата обращения 03.02.2019).