

Методические указания к контрольной работе по
дисциплине

**«Системотехника автоматизации
производств нефтегазового комплекса»**

для студентов направления

15.03.04

«Автоматизация технологических процессов и

производств»

ВВЕДЕНИЕ

Применение микропроцессоров (МП) в современных цифровых устройствах управления или обработки информации в настоящее время стало обыденной реальностью.

Массовый выпуск микропроцессорных наборов больших интегральных схем (БИС) с широкими функциональными возможностями и низкой стоимостью обеспечил исключительные преимущества цифровым методам информации.

В рамках дисциплины “Системотехника автоматизации производств нефтегазового комплекса” данной задание является важным этапом в формировании у студентов навыков разработки аппаратных и программных средств микропроцессорных систем различного назначения.

Задания, предлагаемые в данной методической разработке, охватывают основные области применения систем сбора и обработки информации.

Вариант выбирается в соответствии с порядковым номером студента списке группы.

1 Задание

Разработать аппаратные средства микропроцессорной системы сбора и обработки информации.

Варианты заданий приведены в таблице 1.

Дискретные входы предназначены для измерения параметров сигналов, имеющих два уровня: лог. 0 и лог.1. Для этих сигналов задаются следующие характеристики.

1. Измеряемый параметр:

У – уровень;

ИУ – изменение уровня;

Д – длительность импульса;

Ч – частота;

П – период;

И – число импульсов.

2. Минимальное и максимальное значения измеряемого параметра.

Получение значений, выходящих за пределы заданного диапазона, должно рассматриваться, как неисправность датчика.

При определении изменения уровня в колонке «Мин.» указывается минимальное время, в течение которого уровень не может измениться, а в колонке «Макс.» - максимальное время, по истечении которого уровень должен измениться.

3. Время ожидания импульса (при измерении длительности). Если задано время ожидания, то отсутствие импульса в течение большего времени должно рассматриваться, как неисправность датчика.

Дискретные выходы предназначены для оперативного управления объектом в аварийной ситуации. Сигнал на каждом дискретном выходе зависит от значения измеряемого параметра на определенном (по выбору студента) аналоговом или дискретном входе. Если это значение на каком-либо входе превысит пороговый уровень, то на соответствующем выходе

должен сформироваться сигнал аварийного отключения объекта. Последующее включение объекта может осуществляться двумя способами:

- автоматически при уменьшении значения соответствующего параметра ниже порогового уровня;
- по команде с ЭВМ ВУ.

Перечисленные способы управления указаны в задании следующим образом:

А – автоматическое включение;

К – включение по команде.

При выполнении задания необходимо порог аварийного отключения принять равным 80% максимально возможного значения параметра, а порог последующего включения - 70% указанного значения.

Для передачи значений измеряемых параметров в ЭВМ ВУ и приема команд необходимо использовать последовательный интерфейса RS-232. В задании предлагается три варианта организации обмена данными между ЭВМ ВУ и контроллером:

ЗП – по команде с ЭВМ ВУ контроллер выдает значение определенного параметра (или группы параметров);

ЗМ – по команде с ЭВМ ВУ контроллер выдает значения всех измеряемых параметров и информацию о состоянии дискретных выходов;

ПП – контроллер непрерывно выдает информацию о значениях измеряемых параметров и своем состоянии, при этом обратная связь отсутствует.

Аналоговые входы предназначены для ввода аналоговых сигналов. Для этих входов в задании указаны следующие характеристики.

1. Вид передаточной характеристики датчика.

«1» - линейная: $y = A \cdot x + B$

«2» - гиперболическая: $y = A/x + B$

«3» - логарифмическая: $y = A \cdot \ln(x) + B$

Для всех видов характеристики $C \leq x \leq D$.

Указанная характеристика связывает значение измеряемой величины, действующей на датчик (x), и значение напряжения на выходе датчика (y). При этом значения измеряемой величины выражены в условных единицах, а значения выходного напряжения – в милливольтах.

2. Значения коэффициентов A,B,C,D.
3. Относительная погрешность измерения.
4. Способ реализации АЦП:

А - аппаратная реализация;

ПА - программно-аппаратная реализация.

5. Способ задания линеаризующей функции:

Ф - аналитический;

Т - табличный.

Таблица 1 – Варианты задания

Вар	Аналоговые входы								Дискретные входы					Дискр. выходы		Связь с ЭВМ	
	Число	Хар-ка	Параметры				Погр, %	АЦП	Число	Измер. парам	Мин.	Макс.	Т _{ож} , мс.	Число	Упр-е		
			A	B	C	D											
1	5	1Ф	160	-80	-2	3	0.5	А	4 1	У Д	- 50 мкс	- 2 мс	- -	2	А	ЗП	
2	2	2Т	-2000	-300	-10	-5	1	ПА	2	И	-	60000	-	1	К	ЗП	
	4	1Ф	100	100	-1	1	0.5										
3	2	3Ф	1800	-3600	8	10	0.5	А	2	П	100мкс	50мс	50	2	А	ПП	
4	5	1Ф	1.4	-11	10	15	1	ПА	8 1	У И	- -	100000	-	1	А	ЗМ	
	3	3Ф	50	-40	3	8	1										
5	2	3Т	1.4	-342	2	3	0.5	ПА	4	У Ч	- 1000Гц	- 9000Гц	-	1	А	ЗМ	
	4	1Ф	50	-20	-2	0	0.5										
6	8	2Ф	100	30	-5	5	1	А	16 2	У И	- -	- 1 млн.	- -	2	К	ЗП	
7	4	1Ф	-175	1350	2	6	0.5	ПА	3 1	У Ч	- 10кГц	- 20кГц	-	4	А	ПП	
	4	3Т	4.96	-3.44	2	15	1										
8	3	2Т	240	20	-2	3	0.5	А	1	П	1 мс	100 мс	100	1	К	ЗП	
	2	3Т	37.28	-21	3	15	0.5										
9	12	3Ф	364	-152	2	6	0.5	ПА	4 1	У Д	- 1 мс	- 100 мс	- -	2	А	ПП	
10	2	1 Ф	2.6	-11	5	10	1	А	5	Д	5 мс	100 мс	200	2	А	ЗМ	
	2	2 Ф	600	400	1	3	1										
11	3	2Ф	75	75	-1	3	0.5	ПА	20	ИУ	100 мс	-	-	6	А	ЗП	
	6	3Ф	851	-1000	5	8	0.5										
12	3	1Ф	-100	100	-3	3	0.5	А	16	П	3 мс	20 мс	20	3	К	ЗП	
13	4	2Т	-320	40	-2	8	1	ПА	2	ИУ	10 мс	500мс	-	4	А	ПП	
	5	3Т	-546	1500	3	9	1										
14	8	3Т	200	-638	2	15	0.5	А	8	Ч	10 кГц	100 кГц	-	8	А	ПП	
15	7	1Ф	7.5	-12.5	3	7	1	ПА	2 3	У И	- -	50000	-	8	К	ЗП	
	8	2Ф	-225	725	1	9	0.5										
16	7	1Ф	230	-65	-1	4	1	ПА	2 2	У Д	- 30 мкс	- 4 мс	- -	3	А	ЗП	
17	3	1Т	-200	-250	-8	-4	0.5	ПА	3	И	-	30000	-	1	К	ЗП	
	3	2Ф	150	80	-2	2	0.5										
18	3	1Ф	1500	-2600	7	9	0.5	А	3	П	200мкс	100мс	50	2	А	ПП	

Вар	Аналоговые входы							Дискретные входы					Дискр. выходы		Связь с ЭВМ	
	Число	Хар-ка	Параметры			Погр, %	АЦП	Число	Измер. парам	Мин.	Макс.	Т _{ож} , мс.	Число	Упр-е		
			A	B	C											
19	6	3Ф	1.9	-21	20	5	1	ПА	5	У	-	-	2	A	ЗМ	
	3	3Ф	50	-40	3	8	1		1	И	-	100000				
20	3	1Ф	2.2	-252	2	3	0.5	ПА	3	У	-	-	1	A	ЗМ	
	5	3Т	50	-50	-2	1	0.5		Ч	Ч	500Гц	5000Гц				
21	6	2Ф	200	10	-15	7	1	А	12 5	У И	-	- 2 млн.	-	4	К	ЗП
22	3	1Ф	-125	1150	3	7	0.5	ПА	2	У	-	-	4	A	ПП	
	5	3Т	2.96	-1.44	2	11	0.5		1	Ч	15кГц	12кГц				
23	4	2Т	240	10	-4	7	0.5	А	2	П	5 мс	1000 мс	100	6	К	ЗП
	3	3Ф	17.58	-11	2	11	0.5		2	Д	5 мс	500 мс				
24	10	2Ф	140	-50	3	5	0.5	ПА	3 2	У Д	-	-	4	A	ПП	
25	7	1 Ф	1.6	-5	4	8	1	А	4	Д	15 мс	300 мс	3	A	ЗМ	
	2	2 Ф	100	100	2	2	1		4	Д	15 мс	300 мс				
26	1	2Ф	175	50	-3	5	0.5	ПА	15	ИУ	220 мс	-	7	A	ЗП	
	7	3Ф	400	-100	6	7	0.5		11	П	5 мс	200 мс				
27	5	3Ф	-300	300	-2	7	0.5	А	11	П	5 мс	200 мс	20	5	К	ЗП

2 Описание функциональной схемы системы

Обобщенная функциональная схема системы сбора и обработки информации (ССОИ) представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Функциональная схема системы сбора и обработки информации

Она включает в себя следующие узлы:

БВАС – блок ввода аналоговых сигналов – предназначен для преобразования аналоговых сигналов AC1..ACN в цифровую форму, пригодную для ввода в МПК.

МПК – микропроцессорный контроллер, реализующий алгоритм сбора и обработки информации. В его состав входят микропроцессор МП, оперативное и постоянное запоминающие устройства (ОЗУ и ПЗУ), порты ввода – вывода ПВВ, таймеры – счетчики (ТС). Для синхронизации работы этих устройств предназначен генератор тактовых импульсов ГТИ. МПК управляет работой БВАС, осуществляет связь с ЭВМ верхнего уровня (ЭВМ ВУ) и, кроме того, измеряет значения параметров дискретных сигналов DC1..ДСК и формирует сигналы дискретного управления ДУ1 ..ДУМ.

УСУ – устройство согласования уровней - предназначено для преобразования логических уровней 0, +5В в логические уровни интерфейса RS-232 (+12В, -12В) и наоборот.

3 Разработка блока ввода аналоговых сигналов

Варианты структуры БВАС представлены на рисунке 2. В состав БВАС входят:

НУ – нормирующий усилитель – предназначен для усиления аналогового сигнала до уровня, требуемого для работы АЦП.

К – коммутатор – служит для выбора измеряемого сигнала. Номер входа коммутатора, который подключается к выходу, задается МПК.

УВХ – устройство выборки и хранения – предназначено для запоминания уровня сигнала на время его измерения.

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь – служит для преобразования аналоговой величины в соответствующий цифровой код.




Рисунок 2 – Варианты структуры БВАС

На рисунке 2 а изображена схема, которая применяется при измерении сигналов, у которых граничные значения сильно отличаются друг от друга. При этом каждый сигнал усиливается отдельным НУ с соответствующим коэффициентом усиления.

Схема, приведенная на рисунке 2 б, может использоваться для измерения уровней однотипных сигналов (например, с одинаковых датчиков). В этом случае вместо нескольких НУ с одинаковым

коэффициентом усиления используется один, включенный после коммутатора. Однако, при использовании такой схемы необходимо принимать во внимание возможную инерционность НУ (особенно, если он выполняет и функции фильтра) и не измерять уровень сигнала сразу после переключения входов коммутатора.

В качестве коммутатора можно использовать ИМС серий К590, К591. НУ рекомендуется выполнять на основе операционного усилителя. УВХ может быть построено как на основе дискретных элементов, так и с помощью микросхем УВХ (например, серии К1100).

При выборе АЦП основной характеристикой является разрядность. Необходимое число разрядов N выбирается, исходя из заданной относительной погрешности измерения, в соответствии с выражением:

$$S \leq \frac{1}{2^n - 1}$$

где S - относительная погрешность измерения.

В случае аппаратной реализации АЦП можно применить ИМС АЦП серий К572, К1113 и др.

При программно - аппаратной реализации можно построить АЦП по схеме, приведенной на рисунке 3. При этом МПК выдает код для ЦАП. Полученное напряжение сравнивается с измеряемым, и результат сравнения анализируется МПК. В этом случае рекомендуется применять алгоритм поразрядного приближения. В качестве ЦАП целесообразно использовать ИМС серии К572.




Рисунок 3 – Программно-аппаратная реализация АЦП

4 Разработка устройства согласования уровней.

При реализации связи с ЭВМ ВУ с помощью интерфейса RS-232 УСУ можно построить на основе микросхем серии К170, или на дискретных элементах. В случае использования ИРПС УСУ должно обеспечить гальваническую развязку с линией связи. Для этой цели можно использовать оптопары (например, серии К293).

5 Разработка микропроцессорного контроллера.

При разработке МПК необходимо прежде всего определить число его дискретных входов и выходов, т.е. подсчитать все сигналы, которые вводятся в МПК и выводятся из него. После этого необходимо проанализировать способ обработки дискретных сигналов и выбрать устройства для их ввода. Сигналы с АЦП можно вводить с помощью любого устройства для параллельного ввода (К580ВВ55, буферные элементы, регистры, встроенные порты однокристальных микроконтроллеров). Это же справедливо для дискретных входов ССОИ, если измеряемым параметром является уровень или изменение уровня. В случае измерения временных параметров сигнала (частота, период, длительность) целесообразно подавать их на вход таймера. Для организации связи с ЭВМ ВУ можно использовать БИС К580ВВ51 или встроенный последовательный порт ОМК К1816ВЕ51. Возможна также чисто программная реализация алгоритма последовательного обмена. Все сигналы управления могут формироваться с помощью любого устройства параллельного вывода.

Следующим этапом разработки МПК является выбор объема ОЗУ и ПЗУ Страгих правил на этот счет не существует, однако, при выборе объема ОЗУ можно проанализировать количество и форму представления данных, которые будут там храниться. Как правило, этими данными являются

результаты измерения и промежуточные величины при разного рода вычислениях. Кроме того, в ОЗУ располагается стек.

Определить объем ПЗУ, не имея программы, можно лишь на основании опыта разработки подобных систем. Поэтому рекомендуется выбрать ОЗУ объемом 64..256 байт и ПЗУ 2..4 К байт, а затем, после разработки программного обеспечения, при необходимости скорректировать эти величины.

Так как в данном случае к быстродействию ССОИ особых требований не предъявляется, основными факторами при выборе микропроцессора являются надежность, потребляемая мощность, удобство подключения внешних устройств, соответствие системы команд решаемой задаче. С этой точки зрения наиболее подходящими являются однокристальные микроконтроллеры (ОМК) K1816BE48, K1816BE51.