

Методические указания для выполнения контрольной работы 1 семестр

Задание № 1. «Черчение тушью»

Цель работы: вычертить тушью штрихи различной толщины; вычертить горизонтали, соблюдая требования к толщине линий и вычерчиванию элементов (см. методические указания по выполнению лабораторных работ)

Работа выполняется на листе чертежной (ватман) бумаге формата А4 по образцу, приведенному в приложении.

Задание № 2. «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500»

Цель работы: вычертить тушью условные знаки топографических объектов. Работа выполняется на листе чертежной (ватман) бумаге формата А4, выполняется по варианту, выбранному по последней цифре номера зачетной книжки и приведенному в таблице 1.

Таблица 1 – Индивидуальные варианты для выполнения задания №2

№ варианта	Номера условных знаков, согласно сборника «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»
1	1(1); 13(1); 115(1); [211+213(1)]; 409; 401; 396(1); 373(2)
2	2(4); 13(2); 115(2); [212+215]; 442; 406; 399; 370
3	3; 12; 115(3); [211+213(2)]; 413; 404; 395(2); 379
4	4(4); 193; 115(2); [212+215]; 416; 401; 395(1); 382
5	10; 84; 115(1); [211+213(3)]; 452; 402; 396(1); 368
6	5(2); 417(1); 115(3); [212+215]; 410; 403; 400; 380
7	11(1); 417(2); 115(3); [211+213(1)]; 411; 407; 395(2); 373(1)
8	11(2); 155; 115(1); [212+215]; 411; 402; 395(2); 369
9	5(3); 195(2); 115(5); [211+213(2)]; 409; 403; 396(2); 384
10	5(1); 193(1-2); 115(4); [211+213(3)]; 412; 406; 395(1); 372

При оформлении работы расположить условные знаки на листе по схеме:

Приложение



